

型号	LR5001	LR5011
通道数	温度·湿度×各1ch	温度×1ch
测定范围	温度 / -40.0~+85.0℃、 湿度 / 0~100%RH	-40.0~+180.0℃
存储器	瞬时值 / 60000数据、统计值 / 15000数据 (瞬时·最大·最小·平均值)	
接口	红外通信(LR5091·5092)	
可支持操作系统	Windows®7,8/8.1,10	
电源	5号碱性干电池×1节(附带测试用)	
附属品	温湿度传感器(LR9504)·底座	座架
防尘·防水	IP54	