

**技术参数：**

测量对象	电机、压缩机、轴承等旋转设备
测量参数及单位	加速度 (m/s <sup>2</sup> )、速度 (m/s)、位移 (mm)
分辨率—加速度	0.1m/s <sup>2</sup>
分辨率—速度	0.01cm/s
分辨率—位移	0.001mm
示值误差	≤±5%
测量范围—加速度	0.1m/s <sup>2</sup> (峰值)
测量范围—速度	0.01cm/s~19.99cm/s (有效值)
测量范围—位移	0.001mm~1.999mm (峰峰值)
数据存储	100 组
工作电压	6V
充电时间	≤132min
充电电源	输入 220v/AC, 50Hz; 输出 12V/DC, 600mA
持续工作时间 (非打印状态)	>16 小时
环境温度	0℃~40℃
相对湿度	<90%RH
外形尺寸	230×84×33 (mm)
重量	约 600g