

| 型号      | AS0031   | AS1031 | AS8031 | AS9031 |
|---------|--|--------|--------|--------|
| 误差      | $\pm(5\%+10d)(<10,000\text{Lux}); \pm(10\%+10d>(>10,000\text{Lux}))$ |        |        |        |
| 自动量程    |  |        | ○      | ○      |
| 模拟条指示   |  |        | 41段    |        |
| 峰值保持    | ○  | ○      | ○      | ○      |
| 最大值保持   |  | ○      | ○      | ○      |
| 数据保持    |  | ○      | ○      | ○      |
| 相对值模式   |  |        | ○      | ○      |
| USB接口   |  |        |        | ○      |
| 低电池提示   | ○  | ○      | ○      | ○      |
| 自动关机    |  | ○      | ○      | ○      |
| 尺寸 (mm) | 24.5   | 24.5   | 43     | 43     |
| 重量 (g)  | 160  | 160    | 403    | 403    |